


УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС


С.А. Кинерейш
« 29 » 08 2022г.

А К Т
ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

г. Троицк

29.08.2022г.

Комиссия в составе:

Председатель	В.И. Каюков	– заместитель главного инженера по эксплуатации
Члены комиссии	А.М. Барышников	– начальник КТЦ-3
	Ю.М. Ишимов	– начальник цеха ТАИ
	М.Н. Бабушкин	– начальник участка цеха ТАИ

Составила настоящий акт в том, что:

На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния датчика контроля факела основной горелки котла №4 ПОК установлен следующий дефект, выявленный в процессе эксплуатации:

Оборудование: датчика контроля факела основной горелки котла №4

Тип/марка: ФДС-03БГ-У

Зав. № 2205003

Изготовитель: ООО «НПП «ПРОМА»

Дата изготовления: 2022 г.

Введено в эксплуатацию: 2022 год

Полный срок службы (ресурс) по паспорту: -

Дефектные составные части	Результаты исследования дефектов
<u>Наименование, обозначение:</u> датчика контроля факела основной горелки котла №4 (154ННГ11FB003)	<u>Характеристика дефекта:</u> При отсутствии внешних возмущений периодически выдаёт ложный сигнал в ПТК о наличии пламени.
<u>Характеристика условий работы:</u> нормальные.	<u>Метод и средства контроля:</u> Визуальный. <u>Заключение о причинах появления дефекта:</u> Внутренняя неисправность датчика ФДС-03БГ-У. <u>Способ устранения дефекта:</u> Замена датчика ФДС-03БГ-У на новый.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации

Начальник КТЦ-3

Начальник цеха ТАИ

Начальник участка цеха ТАИ



В.И. Каюков

А.М. Барышников

Ю.М. Ишимов

М.Н. Бабушкин