


УТВЕРЖДАЮ
Директор
Филиала ПАО «ОГК-2»
- Троицкая ГРЭС


С.А. Кинерейш
« 24 » 05 2022г.

А К Т
ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

г. Троицк

20.05.2022г.

Комиссия в составе:

Председатель

В.И. Каюков

– Зам.главного инженера по эксплуатации

Члены комиссии

А.М. Барышников

– Начальник КТЦ-3

С.С. Уздяев

– И.о.начальника цеха ТАИ

С.А. Стебнев

– Зам.начальника цеха ТАИ

А.Х. Аседулов

– Начальник участка цеха ТАИ

А.В. Шкабров

– Главный специалист по ЭТО, КИПиА
и АСУТП АО "ГК "ЕКС"

Составила настоящий акт в том, что:

На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния датчика уровня в барабане парового котла №3, 153HAD10CL003 ПОК установлен следующий дефект, выявленный в процессе эксплуатации:

Оборудование: Датчик уровня в барабане парового котла №3, 153HAD10CL003

Тип/марка: **ОВЕН ПД-200-ДД0,007-155-0,1-2-Н**

Зав. № 53553200346009676

Изготовитель: «ОВЕН», Россия

Дата изготовления: март 2020 года

Введено в эксплуатацию: 2022 год

Полный срок службы (ресурс) по паспорту: 12 лет

| Дефектные составные части | Результаты исследования дефектов |
|---|---|
| <u>Наименование, обозначение:</u> Датчик уровня в барабане парового котла №3, 153HAD10CL003. | <u>Характеристика дефекта:</u> Отказ чувствительного элемента датчика (сенсора), нет связи с сенсором, выдает ошибку ERROR-8. |
| <u>Характеристика условий работы:</u> нормальные. | <u>Метод и средства контроля:</u> Визуальный, инструментальный <u>Заключение о причинах появления дефекта:</u> Внутренняя неисправность электронных компонентов датчика ОВЕН ПД-200-ДД0,007-155-0,1-2-Н <u>Способ устранения дефекта:</u> Замена датчика ОВЕН ПД-200-ДД0,007-155-0,1-2-Н на новый или ремонт. |

Зам. главного инженера
по эксплуатации

Начальник КТЦ-3

И.о.начальника цеха ТАИ

Зам.начальника цеха ТАИ

Начальник участка цеха ТАИ

Главный специалист АО "ГК "ЕКС"


В.И. Каюков


А.М. Барышников

С.С. Уздяев


С.А. Стебнев


А.Х. Аседулов


А.В. Шкабров