

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Троицкая ГРЭС. Строительство пуско-отопительной котельной
ЗАКАЗЧИК: ПАО «ОГК-2»

Челябинская обл. г. Троицк

составлен «15» февраля 2022 г.

АКТ О ВЫЯВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ № ПК-2/002

Адрес установки оборудования: г. Троицк, филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС
Здание / помещение: Пуско-отопительная котельная / 101 - котельный зал

Настоящий акт составлен в процессе проведения наладочных работ, в нижеперечисленном оборудовании были выявлены следующие дефекты:

ККС: 152ННГ12АА002ХВ02 (БГА-2)

№ проекта: TR-523-15-УНА-АТМ-02 л.9.1 (РосЭнергоПроект-М)

Технологическое наименование: положение клапана ПЗК-2 газа к горелке №2 «ЗАКРЫТ»

Тип/марка: датчик индуктивный бесконтактный SIB 05S-NO-PNP-E1-S (СКБ «ИНДУКЦИЯ»)

Серийный (зав.) №: б/н

Внешний вид: без видимых повреждений

Описание неисправности: концевой выключатель “залипает” в сработанном положении

Заключение / возможное решение: замена датчика.

от ООО «Комплексные энергетические решения:


Руководитель проекта



М. В. Ромашов

от АО «ГК «ЕКС»:

Главный специалист по ЭТО, КИПиА и АСУТП



А. В. Шкабров

Кол. чта и

И.И.И. - Ю.М.Свищев

Троицкая ГРЭС
21.02.2022
Вх.№ 1018