

НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ повышенной опасности

I.

НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ Вдовину К.Л. бригадиру, электромонтажнику ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация» с бригадой в составе 7 человек произвести следующие работы:
монтаж и ПНР электротехнического оборудования, оборудования КИПиА, обеспечивающего работу основного и вспомогательного оборудования электрофильтра печи обжига №5, в соответствии с проектом «ЗАО «Пикалевский цементный завод» Реконструкция электрофильтра печи обжига №5» разработанному ЗАО «Альстом Пауэр Ставан»

2. Для производства работ необходимы:

материалы
инструмент

защитные средства: защитная каска, рукавицы, огнетушитель

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:

иметь индивидуальные средства защиты;

(основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда)

4. Особые условия

5. Начало работы в 8 ч.00мин. 25.02.2010 г.

6. Окончание работы в 17 ч.00мин. 02.06.2010 г.

Режим работы односменный, продленный

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается прораб ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация»

Рыбин В.В. (должность, Ф.И.О., подпись)

7. Наряд-допуск выдал: Заведующий сектором №1 (должность, Ф.И.О., подпись)

8. Наряд-допуск принял:

ответственный руководитель работ прораб ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация» Рыбин В.В.

(должность, Ф.И.О., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ

согласованы

(ответственное лицо действующего предприятия, должность Ф.И.О. подпись)

II.

ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация»: Первичный инструктаж на рабочем месте; Инструкция №1 по охране труда при работе с ручным и механизированным инструментом; Инструкция №2 по охране труда электросварщика; Инструкция №4 по охране труда газосварщика; Инструкция №5 по охране труда электромонтажника; Инструкция №7 по охране труда работающих электрифицированным инструментом и ручными электрическими машинами; Инструкция №1 о мерах пожарной безопасности в ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация; Инструкция №3 о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями ЗАО «Пикалевский цементный завод»: Инструкция «Охрана труда на ЗАО «Пикалевский цементный завод»; Инструкция по обеспечению безопасности и охраны окружающей среды при выполнении подрядных работ на ЗАО «Пикалевский цементный завод».

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели: ответственный руководитель работ прораб прораб ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация» Рыбин В.В.

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись прошедшего инструктаж
Иванов Н.А.	Эл/монтажник 5 р	18.03.2010	
Комышев С.И.	Эл/монтажник 4 р	18.03.2010	
Муляров В.Н.	Эл/монтажник 5 р	18.03.2010	
Аверкиев А.И.	Инженер-наладчик	18.03.2010	
Куприянов Э.И.	Эл/монтажник 5 р	18.03.2010	
Вольнов С.Г.	Эл/монтажник 5 р	18.03.2010	
Каменчук В.Б.	Эл/монтажник 5 р	18.03.2010	

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись прошедшего инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены
 Разрешаю приступить к работам _____

(допускающий действующего предприятия должность Ф.И.О. подпись)

Ответственный руководитель работ Рыбин В.В. прораб ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация»

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ Вдовин К.Л. бригадир, ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация»

(дата, подпись)

13. Работы начаты в 8 ч. 00 мин. 25.02 2010 г.

Ответственный руководитель работ _____

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в 17 ч. 00 мин. 2010 г.

Ответственный исполнитель работ _____

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия _____

(дата, подпись)