

НАРЯД – ДОПУСК
На производство работ повышенной опасности

От « 10 » марта 2010 г.

1. Ответственному исполнителю работ Сурмину А.А.
С бригадой в составе 5 человек произвести следующие работы:

Общестроительные работы по реконструкции
электроформера изгибного клинкового И5,
(наименование работ, место проведения)
огнестойко дротовой трубой сдн шлама,

2. Для производства работ необходимы:

Инструменты

Общестроительные инструменты, лесенка, ломы,

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности: Соблюдать ТБ: при работе с лесов и подмостей, при работе с ГИМ, исключив при этом возможное падение зап/частей и оборудования, при работе с пневмо и Эл/инструментам и приспособлениями, а также с вращающимися машинами и механизмами (растворомешалки и др.), при ремонте тепломеханического оборудования, при работе в топках и барабанах котлов, в КЭФ, при ремонте вращающихся мех-ов (дымососы, вентиляторы, транспортёры и др.), при работе с Эл/сваркой и газовой резкой. Осветить рабочие места согласно норм и правил. Работать в касках. При необходимости применять монтажные пояса, защитные средства (очки, маски и др.) Исключить работу персонала на разных отметках в одной вертикальной плоскости Соблюдать меры противопожарной безопасности. Ежедневно проводить уборку рабочих мест от отходов металла и мусора. Оградить рабочие места и вывесить плакаты «монтажная зона, - проход запрещён»

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда)

4. Особые условия Работа на действующем оборудовании

5. Начало работы в 800 мин. 10.03.2010 г.

Окончание работы в 1700 мин. 10.04.2010 г.

Режим работы по сменам

6. Ответственным руководителем работ назначается Коваль С.В.

7. Наряд- допуск выдал Мельников А.Н.

8. Наряд-допуск принял
Ответственный руководитель работ Сурмин А.А.

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы* и

(Ответственное лицо действующего предприятия(цеха,участка) Ф.И.О., должность, подпись)

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкцией :

пожарной безопасности, электробезопасности, тех безопасности
(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа) работе на высоте

Ответственный руководитель работ 10.03.10г. И.И. Ковальчук
(дата, подпись)

ответственное лицо
действующего предприятия (цеха, участка) ✓ И.И. Ковальчук
(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись
<u>Сурин А.А.</u>	<u>слесарь-маш.</u>	<u>10.03.10</u>	<u>И.И. Ковальчук</u>
<u>Ильин Александр А.</u>	<u>слесарь-маш.</u>	<u>10.03.10</u>	<u>И.И. Ковальчук</u>
<u>Устинов А.Ю.</u>	<u>слесарь-маш.</u>	<u>10.03.10</u>	<u>И.И. Ковальчук</u>
<u>Трубин В.В.</u>	<u>слесарь-маш.</u>	<u>10.03.10</u>	<u>И.И. Ковальчук</u>
<u>Свердловский К.В.</u>	<u>слесарь-маш.</u>	<u>10.03.10</u>	<u>И.И. Ковальчук</u>

12. Рабочее место и условия труда проверены, Меры безопасности, указанные в наряде – допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам ✓ И.И. Ковальчук
(должность, Ф. И. О. допускающего к работе представителя действующего предприятия, дата и подпись)

Ответственный руководитель работ 10.03.2010г. И.И. Ковальчук
(дата, подпись).

Ответственный исполнитель работ 10.03.10г.
(дата, подпись)

13. Работы начаты в 8:00 ч. 10.03.2010г. мин.

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в _____ ч. _____ мин. _____ 20 _____ г.

Ответственный исполнитель работ _____

Ответственное лицо действующего предприятия * _____

Примечание наряд оформляется в 2 экземплярах, при работе на территории действующего предприятия наряд оформляется в 3 экземплярах (3 выдается ответственному лицу действующего предприятия).